

夏の節電期間は、記録的残暑だった9月に電力需給がひっ迫する局面もありつつ、全国的に計画停電を発動することなく無事に乗りましたが、弊社の地元である北海道では冬場が電力需要のピークであり電力不足の懸念が強まっています。

昭和63年以来24年ぶりに原発のない冬を迎える北海道は、夏の節電目標（平成22年比7%）の2倍程度の節電が必要だと試算されております。政府は北海道の冬について節電要請期間を含めた需給対策を検討中とのことですが、この

原稿を書いている10月中旬時点では政府からの方針は出されていません。

極寒の北海道で真冬に電気が止まることがあれば、それはリアルに生死に関わる問題が発生し大変大きな影響が出ることが予想出来ます。北海道経済連合会など道内の経済3団体は、「安定供給には泊原発の運転再開が不可欠」として政府に要望書を提出しましたが、

そのスケープゴートにパチンコ業界がバッシングされることのないよう願っております。

「豪炎高校」に飛び火 2万枚近い損害も 心配な「キン肉マン」

さて、前号は山佐「パチスロ鉄拳2デビルver.」のゴト手口についてお伝えましたが、10月になつて今度は山佐「押忍!!豪炎高校応援團」がセルゴトの被害に遭つているとの情報が入つきました。

手口は前号でお伝えした「パチスロ鉄拳2デビルver.」を狙つたセルゴトと同様で、筐体左側面からセルを挿入し、セルをサブ基板上

写真1 「豪炎高校」セル挿入懸念箇所



部の排熱口から基板ケース内に侵入させ、特定の電子部品にセルを接触させるものであるようです。これにより、ARTを抽選する特定役に当選したというニセ情報をサブ基板へ送り込んで、ARTを不正に誘発させるという手口と推測しております。被害が大きい店舗では2万枚近くの被害が発生しており、今後全国的に被害が拡大することが懸念されると共に、新台の「パチスロキン肉マン～キン肉星王位争奪編～」でもゴト被害が発生する可能性も懸念しております。

所轄に「三つのお願ひ」を
私服で。事務所へ。普通車で。

当該遊技機設置店舗におかれましては、前号でお伝えした「見慣れないお客様が3人横並びという状態」に特に注意して、怪しい出方をしている台があった場合には、まずは防犯カメラの録画映像をチ

エックして、当該遊技者より以前に座っていた人物などの挙動を確認することを忘れずに実施してください。

セルの到達を防ぐ暫定的な防護だが有効な「山佐の注意」

また、山佐が全日遊連を通じて

9月5日に発出した「山佐(株)製回胴式遊技機「パチスロ鉄拳2デビルVer.」における不正事案について(注意喚起)に掲載されて

いる侵入防止補助策を実施することをオススメいたします。

ホール側ですることも、配線の取回しを変更するという単純なものだけなので、すぐに誰でも実践出来るものです。「変更届」も「変更承認申請」も必要がない防護方法になりますので、すぐに実践してください。

知らないではすまぬ 防護品に関する申請 同一部品でも注意を

防護に関する注意事項として、

例えメーカーが提供した防護品であっても後付けで設置する場合は、その防護品が遊技機の性能に影響を及ぼさないということを承認してもらうことが必要になります。

その後、「変更届」の場合は、防護品を設置してから誓約書と変更届を所轄に提出するということになります。



写真2 「豪炎高校」 狙われる個所 サブ基板 (排熱口からセルを挿入)




写真3 「豪炎高校」 メーカー推奨防護実施例

保通協の型式試験を通過して各都道府県公安委員会の許可を受けている各遊技機に、許可を受けていない部品などを取り付けることはもちろんのこと、同一部品であっても遊技機の部品を交換した時に所定の届出をしなかつた場合も、未承認の構造変更という重大なる風営法違反行為となり、知らなかつたとか忘れていたり、済まされないので、十分に注

一の誓約書と「変更届」か「変更承認申請」が必要になるので、忘れることなく実施してください。

ホール側ですることも、配線の

市販されているものの場合も同様に誓約書と届出が必要なのは当然のことですが、ホールが独自に考えて作成したものであっても同様に誓約書と届出が必要になります。

そのため、ホールが独自に考えた防護品を作成して設置する場合は、予め管轄する公安委員会にその防護品が遊技機の性能に影響を及ぼさないということを承認してもらうことが必要になります。

その後、「変更届」の場合は、防護品を設置してから誓約書と変更届を所轄に提出するということになります。

「北斗の拳」に単独犯相次いで逮捕の事例 複数犯逮捕は難しい

毎号のようにお伝えしている「パチスロ北斗の拳・世紀末救世主伝説」のゴトに関して、10月頃から異変が見られるようになりました。

その異変とは、今までのART誘発ゴトのほとんどが複数犯による

犯行であったのが、単独犯による犯行が増えていくようなのです。

今までの複数犯による犯行の場合、ゴトを実際に実行犯やゴトを隠す壁役やホールスタッフを引き付けるキャッチ役などのゴト実行グループと、その後に出玉を抜くだけの打ち子と、それぞれ業が分担されていて、それぞれの人物の関連性を立証することが難しく、ゴトグループを逮捕し立件

意してください。

※遊技機の部品交換に関して、極めて軽微なものと分類される「同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ、蛍光灯又はヒューズの更新」と「遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け（遊技機に部品の付加が伴わないものに限る。）」の場合は、届出を要しない扱いとされています。

することが出来なく悔しい思いをしたホール役職者の方も多かつたことと思います。

それがここに来て、警察による逮捕事例が相次いでいることが、弊社の地元である北海道警察本部を通じて本州のある警察署の盗犯係から数件の捜査協力依頼があつて判明いたしました。

**着席し即シヨートゴト
安全確認を済ませ
器具を隠しに立つ**
逮捕されたゴト犯は単独で来店し、狙っている台に着席するとすぐにセルを挿入して、ARTに突入していな何でもない普通の状態でショートゴトを行います。本来「パチスロ北斗の拳・世紀末救世主伝説」のショートゴトは、一旦席を離れて店外に出ていきます。



写真4 「北斗の拳」ゴト痕跡個所①②




写真5 「北斗の拳」ゴト痕跡個所① 拡大



写真6 「北斗の拳」ゴト痕跡個所② 拡大

ゴトの痕跡が残されていた箇所②
ゴトの痕跡が残されていた箇所② 拡大

音や消灯の異常を
リカバリ―できる
発見しにくい手口も
シヨートゴト被害に遭った遊技
台の特徴的な挙動と
して、スピーカーから音が出てないとか
音が小さくなつていて
たという異常が発生
したり、枠ランプが
全消灯や半消灯した
ままになるという異
常が発生しているケ
ースが多數確認されています。

RTに当選後のART準備中状態やART中のレア小役当選時絡みの特定のタイミングで行うのです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行うというこの動作の意味は、ゴト対策センサーの有無などその店舗のゴト対策部品の防護具合をチェックするための行動です。

**着席後すぐのシヨートゴトで、
シヨートの動作と安全確認が済む
と、次はARTに当選するまで一
般のお客様と同様に普通にお金を
使ってひたすら打ち続けて、ART
に当選すると本格的にシヨート
ゴトを開始します。**

ゴトでARTをたっぷり上乗せ
した後、自分でARTを消化して
メダルを出す打ち子になるので、
ゴトに使用したセルや導入板（ゲ
タ）などの器具を隠すために、一
度手口を再起動させて、挙動異常
を直すと、この状況ですが、担当の刑事さんが立件する為に一生懸命に頑張つてくれていますので、弊社も出来る限りの協力をなっております。

手口とは、PUSHボタン（チャン
スボタン）を取り外して、その中
にあるPUSHボタンの基板をシ
ヨートさせて台電源を入り切り（遊
技台を再起動）させて、挙動異常
を直すと、この異常をリカバリ―する
に故障してメイン基板が死んでしまった
ケースも出てしましたので、安易に
実践することはオススメいたしません。

この挙動異常をリカバリ―する
まで以上にホール側に発見されにくくなつたことと、ゴト器具が簡
単に作成出来ることが、単独犯及び少人数グループによるゴトの増加
の要因になつていてると思われます。

当然、大人数でゴトをするより、
単独でゴトをした方が儲けが増え
るということも、要因のひとつと

この時、自分の車両などにゴト器具を隠すと、万が一に捕まつた際に車両を搜索されてゴト器具が発見されてしまうと言い逃れが出来なくなるので、店舗周辺や駐車場のどこかに隠しているというパターンが多く見られます。過去には、Vシネマの拳銃取引のごとく、トイレタンクの中に隠されていたケースもあります。今回逮捕されたゴト犯は、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。

今回逮捕されたゴト犯は、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多かったです。が、着席後すぐにシヨートゴトを行なうと、この異常状態をホールスタッフが発見したのがきっかけで、ゴト被害に気が付いて打ち子に対して防いだ店舗も多askell>

言えるでしょう。

しかし、このような単独犯と少人数グループによるゴトは、今までの役割分担されたゴトグループより、警察によつてゴト犯を逮捕・立件してもらうチャンスが増えたことにもなります。その為には、いち早く不審者に気が付いて、ゴト行為を確認して素早く適切に警察に通報するということが重要になります。

万全の監視で通報も制服警官がいきなり店の中に来てしまい

つい先日、実際にあつた例ですが、近隣店舗にゴトグループが来ておりました。そこで、店舗にゴト警官が来ました。制服警官が店舗に現れると、店員は制服警官を確認したためにすぐに上司へ報告しました。

報告を受けた役職者は防犯カメラで監視を開始した。すると、その人物が当該遊技機に着席し、すぐに精算ボタン付近と筐体左上付近からセルを挿入しているのを確認したので、所轄へ通報しすぐに

警察官が到着した。と、ここまではとても順調でよかつたが、これから先が残念な結果になつてしましました。到着した警察官は、制服のまままでいきなり店内に行つてしまつたのです。パチンコ店に制服の警察官が現れると店内はどのような状態になるでしょうか。

一般のお客様は何か事件があつたのかとザワメキ、警察官と話しているホールスタッフの周りには野次馬が集まつたり、場合によってはそのホールに風営法違反でガサ入れがあつたなどとガセネタの悪い噂が立つたりします。

そして、今回は制服警官の来店によるホール内のザワメキによつて、ゴト犯に警察官の到着が気付たという情報を元にホールスタッフが注意を払つていたところ、「パチスロ北斗の拳・世紀末救世主伝説」において見慣れない人物の来店を確認したためにすぐに上司へ報告しました。

なかなか無いのが捕まえるチャンス

上手に連携をとつて

は、役職者の方は臨場する担当官に三つのポイントをお願いすることをお願いして下さい。一つ目は今回の残念な結果の反省点として、臨場する担当警察官の方は制服ではなく私服で来てもらうこと。二つ目は店舗に到着したら、店内ではなく直接事務所に来てもらうように、事務所の入口の場所を電話で予め説明しておること。最後に三つ目になりますが、パトカーではなく、覆面で赤色灯をつけずに来てくださいとお願いしてください。

依頼方法として、「ゴト犯の仲間が駐車場や近隣施設から見張つている可能性があるので、私服でパートナー以外で直接事務所に来ていただけますか?」などと依頼してください。補足説明として、「過去に警察官の制服を見て通報がバレて逃げられた事例がある」ということも伝えるのが重要になります。捕まらないように狡猾に犯行を繰り返して、全国で悪さを続けるゴトグループのスキルはかなり高




写真7 「北斗の拳」 PUSHボタン 狹われる基板



写真8 「北斗の拳」 PUSHボタンにセルを挿入している瞬間

■ 高石 隆一 ■ ■ たかいしりゅういち
ユリティ・サービスを設立し代表取締役。
警備会社の指導員、セキュリティー会社を
経て2003年、有限会社ジャパン・セキ
ュリティ・サービスを設立し代表取締役。
札幌方面遊技事業協同組合、札幌遊技業協
同組合、札幌遊技業支配人会の顧問を務め
るかたわら、パチンコ産業のセミナー講師
を数多く務める。北海道警察本部の捜査に
も協力している。「一期一会」が座右の銘。