

5月上旬となりました。

今年、札幌市の桜の開花は1953年に観測を始めて以来2番目に遅く5月13日に開花が宣言されました。

北海道の春はとても寒く5月になつてもストーブがないと生活ができないほど、低温の日々が続きました。5月上旬の平均気温は、平年より6度以上も低い状態で、網走地方では今年の5月上旬の平均気温は1・8度までしか上がりません。統計のある1911年以来で、北海道は観測史上最も寒い

今まで季節が違つていたでしょうか。札幌の桜が開花宣言された翌日の5月14日には、全国各地で気温が30度を超えて真夏日を記録したスポットが相次ぎました。鳥取県の智頭町では、31・9度まで気温が上昇して5月の観測史上最高を記録したそうです。

極端に寒い北日本と極端に暑い西日本。まさに異常気象と言える状態ですが、今年の節電はどうなるのでしょうか。

「慶次～漢」の玉がかり アウト穴部に磁石 一瞬の出来事で

前号でお伝えしたニューギン「CR花の慶次～漢 L～V」で、磁石を使用してブドウ（玉掛け）を作つてスタートへの入賞を容易にするというゴトですが、その被害の勢いは衰えることがなく、悪質なゴトグループによる全国行脚はまだまだ続いているようです。

そんな全国行脚で磁石ブドウゴトを実行している悪質なゴトグル



ープですが、前号でお伝えした「盤面に1秒磁石を当てるだけ」という手口の詳細が判明したので、情報の訂正を兼ねて改めて手口の詳細をお伝えいたします。


これまでの磁石ブドウゴトであれば、ブドウを作る際に手に持つた磁石を盤面に当てるというパターンでしたが、今回確認された手口は、盤面下側のアウト穴部に磁石を置くというものでした。ポケットから取り出した磁石を置くだけなので、一瞬の出来事になります。

右打ちで積み上げ
左打ちに戻して
ブドウだけ残す

上皿の上部、ガラス面との段差部分に磁石を置いて右打ちをすると、磁石のせいでアウト穴に玉が流れずに玉が積み上がって行きます。通常時に右打ちをすると「CR花の慶次～漢 L～V」の場合、遊技機のスピーカーから「左打ちに戻してください」とアナウンスが繰り返し流れるのですが、ゴトグループは横並びで台をキープして犯行を実行するので周りのお客様には、そのアナウンス音声は届

次々と危ない機種の情報を諦めずに徹底した監視を

ゴトに勝つ 22 高石隆一





「星矢」のセルゴト サブハーネスの チューブ切り裂く

続いても前号でお伝えした三洋「パチスロ聖闘士星矢」のセルゴト被害の続報ですが、東北地方で発生したゴト被害事例によると、筐体左上の役物と銀色のフレーム

また、前号で危惧したことが現実に発生した模様です。この「パチスロ聖闘士星矢」と同一筐体を使用している「パチスロ大工の源」においても、セルゴト被害の可能性のある状況が確認されたとの情報が入つてきております。

右打ちである程度玉を積み上げた後に左打ちに戻して、引き続きスタート右側にブドウをつくります。左打ちで打ち出した玉がスタートに入賞しやすくなつたら、アウト穴を塞いでいた磁石を外します。するとスタート右側のブドウだけを残して、積み上がつていた玉が全てアウトに流れていったのです。

見つかると叩いて ブドウを解消

「漢」は特に注意を

この磁石ブドウゴトの犯行を繰り返している二人組は、ホールスタッフにスタート右横のブドウが見つかると、すぐに盤面を叩いて自力でブドウを解除して犯行の証

賢い輩であることが、これらのことからも伝わると思いますが、データ異常によるホールコンのアラーム機能で発見する以外に、ホールスタッフが盤面にあるブドウに気がつくということで発見に至るケースもあります。

ただ、ホールスタッフのメインの仕事は接客であつて、ゴト探しが仕事ではないはずです。それ故

してブドウを探すということはナンセンスな話になりますので、少なくとも見慣れないお客様が「CR花の慶次～漢 L→V」で遊技している場合だけでもいいので、スタートの右側にブドウが出来ていないかを、ちょっとだけ意識してホールを回つてください。たつたそれだけのことで、方が一の事態に気がつく可能性が高くなります。

の隙間からセルを挿入していたのが確認され、その被害痕跡を見るに、サブハーネスを防護しているビニールチューブが切り裂かれています。この状況から、サブハーネスを防護しているビニールチューブごとセルで噛ませることで遊技機になんらかの影響を与えて、ARTまたはチャンスゾーンへ突入させる手口であると思われます。

右打ちである程度玉を積み上げた後に左打ちに戻して、引き続きスタート右側にブドウをつくります。左打ちで打ち出した玉がスタートに入賞しやすくなつたら、アウト穴を塞いでいた磁石を外します。するとスタート右側のブドウだけを残して、積み上がつていた玉が全てアウトに流れていったのです。

とても用心深くズル連携プレイで、万が一に捕まるリスクを回避していました。



セルの挿入懸念箇所



セルによるゴト痕跡が残っていた箇所



ゴトの痕跡

聖闘士星矢



「源祭」は「星矢」と
同一筐体だけに
対策部品の確認を

情報によると、筐体左側面より
筐体内へ続く怪しい痕跡が見つか
つたとのことです。この見つかっ
た傷がゴトによるものとの確証は
得られておりませんが、ゴト被害
が確認されている「パチスロ聖闘
士星矢」と同一筐体であることか
ら、類似のゴトが存在する可能性
は十分に考えられます。

今回「パチスロ聖闘士星矢」で、
このセルゴト被害に遭った店舗は、
メーカーのゴト対策部品を取り付
ける直前で、このゴトの被害に
遭ってしまいました。

繰り返しになりますが、「パチス
ロ大工の源さ
んいくぜつ！」

と「パチスロ
聖闘士星矢」
は同一筐体で
あることから、
メーカーから
提供開始され
ているメーカ



ミリオンゴッド～ZEUS Ver.



バジリスクII



バイオハザード5Z

一対策部品の対象機種となつてお
りますので、自店の取り付け状況
の確認を今一度お願ひいたします。

このように犯行中にエラーが発
生した際には、セルを所持してい
る実行役は打ち子と交代し、ゴト
の証拠になるものを何も所持して
いない打ち子が、ホールスタッフ
を呼んでエラーを解除させるとい
う行動パターンが数多く見られま
す。不審なエラーが発生した場合
には安易にエラーを解除すること
の無いように注意してください。

「バジリスク～甲賀忍法帖～II」
がセルゴトの被害に遭った場合は、
「COM ER」や「SND RST
RST S」、「SND RST
M」といった各種エラーがエラー
情報履歴に残されていたとのこと
です。そこで、見慣れない人物が大量
のメダルを獲得していく怪しいな
どといった場合にはエラー情報履
歴などを確認し、各種エラーが發

生していた場合にはゴト被害に遭
つた可能性があるという一つの判
断材料として、必ず防犯カメラの
録画映像を巻き戻して当該台の様
子をチェックするようお願ひい
たします。

工ラーラー履歴見る時
設定キー作動は
十分気を付けて

しかし、このような営業中のエ
ラー情報履歴のチェックを行う場
合には、注意しなければならない
大変重要なことがあります。それ
は、この連載で過去に何度も説明
しているのですが、エラー情報
履歴を確認するためには、設定キ
ーを回す必要があり、例えエラー
情報を履歴を見るために設定キーを
回したとしても、設定キーを回し
た瞬間から現在の設定が表示され
てしまうということです。

営業中の設定表示や設定変更は、
法令で禁止されている「著しく射
幸心をそそる行為」に該当してし
まう可能性が非常に高い行為にな
りますので、もしも営業中にエラ
ー情報履歴を参照する場合には、
周囲のお客様に対して設定表示を

確実に隠して見えないようにする
ということを徹底して、風営法違反
反として行政処分になることが無
いように注意してください。

それ故にセルゴトへの警戒をより一層高めて行かなければならぬところですが、どうやらセルゴトだけでは終わらなそうです。

また、「バジリスク～甲賀忍法帖～II」と同じ筐体を使用したエレコ「ミリオンゴッド～神々の系譜～ZEUS Ver.」においても、「バジリスク～甲賀忍法帖～II」のセルゴトと同様の事案が発生しているとの情報も飛び込んできております。

情報によると、エレコ「ミリオン ゴッド～神々の系譜～ZEUS Ver.」でも筐体左側面部分にセルを挿入させるためのゲタ（導入板）のようなものが差し込まれた痕跡があったとのことです。

詳細は不明だが
「神々の～ZEUS Ver.」
電磁波「」との疑う

現時点では不明な点がまだ多いのですが、「バジリスク～甲賀忍法帖～II」「ミリオンゴッド～神々の系譜～ZEUS Ver.」の被害状況や手口が、過去のものと類似している点も多いことから、非常に危険な気配が感じられます

した。

「の系譜～E」のケースでは、電磁波ゴト発生の懸念が浮かび上がった際の最初の手口は、リプレイ以外の出目が出た場合に電磁波を飛ばすことにより出目を無効化させて、結果的にリプレイを4連以上させてARTに突入させるという手口で被害が多発した後に、プレミアムゴッドゲームを直撃する悪質な電磁波ゴトの手口が出回りま

入っているとみられるカバンを当てている人物の姿が確認された」というものです。

「ミリオンゴッド～神々の系譜～ZEUS Ver.」の電磁波ゴトに関する情報は今回がはじめてです

電磁波ゴトの疑いがある事案が発生したとの情報を入手しました。その情報によると、「当該機種の筐体左側面部分に電磁波発射機が入っているとみられるカバンを当てている人物の姿が確認された」

電磁波ゴトの疑いがある事案が発生したとの情報を入手しました。

ツド～神々の系譜～ZEUS Ver.]
に対して、メーカーもゴト対策を
かなり強化してきているはずなの
ですが、ゴトグループはその強化
したゴト対策をも突破して犯行に
及んでいるのです。ゴトグループ
との戦いは、常に後出しジャンケ
ンのようなもので、防御するこち
ら側の手の内を知つてから、それ
を突破する方法を考え攻めて来

後出しジャンケンに勝つために、こちらも後出しジャンケンをするということだと思います。すなわち、ゴト被害に遭つてもゴト 対策を諦めずにすぐに実行し続けるということです。

この「コマンドエラー」は通常営業中にも発生するエラーであるため、一概にコマンドエラーの発生イコールゴトと決め付けることは出来ませんが、要注意すべきエラーである場合には変わりありません。一般遊技客とのトラブルを避けるためにも、コマンドエラーが発生した時には、防犯カメラの録画映像をチェックして当該台の様子を確認するようにしてください。

「ハザードゾーン」では「コマンドエラー」を映像でチェック

今回は未確認情報を中心にお伝えしましたが、最後にもうひとつ未確認情報が飛び込んできましたのでお伝えいたします。

■高石隆一 ■たかいしりゅういち
警備会社の指導員、セキュリティー会社を
経て2003年、有限会社ジャパン・セキ
ユリティ・サービスを設立し代表取締役。
札幌方面遊技事業協同組合、札幌遊技業協
同組合、札幌遊技業支配人会の顧問を務め
るかたわら、パチンコ産業のセミナー・講師
を数多く務める。北海道警察本部の捜査に
も協力している。「一期一会」が座右の銘

東北地方で発生した事案では、当該遊技機において「コマンドエラー」が表示されたままで放置された台をホールスタッフが発見し、筐体左側面部分にはセルを挿入して実際に付いたと思われる痕跡が残っていたとのことです。