



バッグに発信機 夏季には珍しい 電磁波ゴトが頻発

この夏は例年にはあまり見られない、ちょっと不思議な現象が見られました。それは電磁波ゴトの発生です。夏になると薄着になるので、電磁波発信機を身体に装着していくくなるので電磁波ゴトの被害が少なくなるのが通例です。しかし、この夏はセカンドバッグに入れて犯行に及んで全国的に電磁波ゴトが頻発して

いたようです。

弊社に寄せられた情報は、いずれも電磁波センサーが発報して逃走したので実被害は出ずに済んでおりますが、電磁波センサーが未設置の店舗ではその被害にも気がついていない可能性があるので注意が必要です。

いたよう

ナーの1台であっても、低貸しコーナーの台であっても警戒をお願いいたします。

により、どんどん設置が少なくなっています。

後継機時代に入り 躍起になつて 旧機探したり販売も

この夏に狙われた山佐「パチスロ鉄拳2nd」、ロデオ「モンスターハンターZS」でしたが、過去に電磁波ゴトの被害が出ていた機種で「パチスロ鉄拳デビルVer.」などを設置しているのであれば、例えそれがバラエティーコ

トグループです。高い金を出して入手した（開発した）ゴト道具は、それを使う遊技機があつて初めて活用でき、不正に出玉を抜くことが可能になるのです。後継機が出てしまった現状では、ドンドン抜ける遊技機が無くなつて行く一方です。

ゴトに勝つ 高石隆

月下雷鳴

37

天面の金網にセル挿入
スルトホールから接触

「うちの。ポチーズ」
ハンドル周辺どつき
見破りにくい状況

ジェイビー「うちの。ポチーズ」のどつきゴトが全国のホールで発生しておりますので、設置店舗におかれましては十分に警戒をお願



写真1 うちのポチーズ 犯行の様子

常連が多い羽根物
見慣れない客には
巡回とモニター監視

羽根物に関しては、常連のお客

感度が誤報を避けるために低く
設定されているのと、犯行時に左
手で遊技台を固定することで振動
センサーの反応を鈍くしているこ
とで発報事例が少ないものと思わ
れます。このように振動センサー
を発報させないで不正（どつき）
ができるに加え、どつく箇所
がハンドル周辺（上皿周辺の場合
も）であることから、目立ちにく
く、言い訳も効き、不正行為の見
分けがしにくい可能性があります。

また、当該遊技機周辺にどつき
行為に関する注意喚起のPOPな
どを掲示することで、不正行為者
への威嚇、常連のお客様への告知
と通報率アップが期待できますし、
不正行為者の来店を避ける意味で
P-WORLD等のインターネット
サイトの設置店舗検索にヒット
しないようになるなどの対策も併
せて実施して下さい。

残されていたゴト道具（写真2参
照）は、①ゲタ兼ガイド、②ピアノ線
(セル)、③セルガイド、④配線、⑤
金属片の5点でした。本ゴトを実
行するには、これらの道具以外に
「※不正コマンドを生成するゴト
器具（写真3参照）」が必要なので
すが、残念ながら逃走時に持ち去

ります。

これはもともと振動センサーの
感度が誤報を避けるために低く
設定されているのと、犯行時に左
手で遊技台を固定することで振動
センサーの反応を鈍くしているこ
とで発報事例が少ないものと思わ
れます。このように振動センサー
を発報させないで不正（どつき）
ができるに加え、どつく箇所
がハンドル周辺（上皿周辺の場合
も）であることから、目立ちにく
く、言い訳も効き、不正行為の見
分けがしにくい可能性があります。

また、当該遊技機周辺にどつき
行為に関する注意喚起のPOPな
どを掲示することで、不正行為者
への威嚇、常連のお客様への告知
と通報率アップが期待できますし、
不正行為者の来店を避ける意味で
P-WORLD等のインターネット
サイトの設置店舗検索にヒット
しないようになるなどの対策も併
せて実施して下さい。

いたします。ちなみにここでお
伝えしている「どつきゴト」とは、
一般のお客様が遊技台をどついた
というものではなく、どつくこと
で当たりを発生させてあちこち
のホールで不正に出玉を獲得して
まわっているゴト師のことを指し
ております。

どつきゴトは、ゴト師によって
どつく場所や力加減など個人差が
あるので一概に手口を説明するこ
とが難しいのですが、北海道で發
生した事例では、役物内へ玉が入
った際に特定のタイミングに左手
で遊技台を固定し、グーにした右

手でハンドル付近をどついている
様による遊技が多く、客層が固定
される傾向にあります。これに対
してゴト師は、狙つている遊技機
の設置店をP-WORLD等のイ
ンターネットサイトで検索し、い
ろいろな店舗でゴトを実行するの
で、自店に初めて訪れる「見慣れ
ない人物」であるケースがほとん
どです。常連のお客様に混じって
見慣れないお客様が遊技していた
場合は、インカムを飛ばして全ス
タッフで情報を共有して接客をす
るようになります。

情報共有により見慣れない人物
への接客（警戒）とモニターチエ
ックの実施、羽根物コーナー等の
当該遊技機設置コースの巡回強化
と定期的なデータチェック（特賞
確率等）の実施で被害を未然に防
ぐようにお願いいたします。

「月下雷鳴」狙いも 警戒に慌てて逃走 残された器具を紹介

前号でお伝えしたエンターライ

ズ「パチスロモンスターハンター
月下雷鳴」を狙つたセルゴト事案
ですが、このゴト被害事例を受け
て警戒していたあるホールにゴト
グループが現れました。ホールの
警戒も知らずにゴトグループは犯
行を開始したものの、犯行の途中
でホールの警戒に気がつき、ゴト
に使う大事な道具を残したまま大
慌てでゴトグループは逃げ出して
いました。その時に残されてい
たゴト道具の写真を、弊社と情報
共有などで提携しているセキュリ
ティ会社から提供していただくこ
とができましたのでご確認ください。



つて行つたよ
うで今回は押
収するまでに
至りませんで
した。自店で

被害が発生し
た際に警察へ
の説明用に、
これらの道具
がどのように
使用されるか

を順番に説明して行きましょう。
写真2 モンハン月下雷鳴 ゴト器具5点




写真3 不正コマンド生成ゴト器具



い箇所でも、目的箇所へのピアノ
線の誘導が容易であることが判明
しました。

ゴト器具とピアノ線
両端とも通電性高く
磁石で簡単に脱着

電性の高い材質が使用されていて、
片側(写真7左下参照)は金属片フ
ックをハンダとホットボンドで固
定した状態になつております。
もう片側(写真7右下参照)は磁石を金属
フィルムで覆つたものと接続され
ていて、磁石で簡単に脱着ができ
る仕組みとなつています。

②のピアノ線(写真6参照)は、
それだけだとフニヤフニヤして狙つ
ている場所に直撃させることが難
しいので、③のセルガイド(写真
6参照)でサポートすることによ
ります。写真5を参照してもらうと
わかる通り、このゲタ兼ガイドを

ゲタに「さしがね」採用
距離はかるのに便利
セルガイドを容易に

最初に遊技機に差し込むのは①
のゲタ兼ガイド(写真4参照)で、
今回見つかったゲタは大工道具の
さしがねを加工したものでした。
これを遊技機天面と島との間に差
し込むことでセルガイドを挿入す
る隙間を確保します。この隙間を
作る道具のことを「ゲタ」などと
俗称で呼ばれています。

また、さしがねをゲタとして活
用することにより、狙つているセ
ル挿入箇所までの距離を簡単に測
ることができ、結果、筐体内にビ
ー

アノ線を挿入させることができ
なるガイド役となつております。
さしがねの長辺部で送り込む距
離を調節し、短辺部にはセルガイ
ドがぴつたり固定されるように溝
(写真4下参照)が掘られており
ます。写真5を参照してもらうと
わかる通り、このゲタ兼ガイドを

最初に遊技機に差し込むのは①
のゲタ兼ガイド(写真4参照)で、
今回見つかったゲタは大工道具の
さしがねを加工したものでした。
これを遊技機天面と島との間に差
し込むことでセルガイドを挿入す
る隙間を確保します。この隙間を
作る道具のことを「ゲタ」などと
俗称で呼ばれています。

また、さしがねをゲタとして活
用することにより、狙つているセ
ル挿入箇所までの距離を簡単に測
ることができ、結果、筐体内にビ
ー

グランド挿入箇所は
役物内などいろいろ
ゴトグルーで違
い
⑤の金属片(写真8参照)は、コ
マンド送信時のグランド(アース)
をとるためのものと見られます。
筐体右上のジンオウガ役物内のタ
ッチセンサー(写真8右参照)から
発見されており、当該箇所へ差し
込むことでグランド接続の役割を
果たしたものと思われます。

グランドに関しては、別の箇所
でも見られるため、過去のゴト手口
によってグランド接続箇所が
異なる可能性がありますので、ジ
ンオウガ役物内のタッチセンサー
だけではなく他の箇所にもご注意
ください。

不正コマンドを生成するゴト器




写真4 モンハン月下雷鳴 ゲタ兼ガイド



写真5 モンハン月下雷鳴 ゲタ挿入の様子

具が不足しているために、ゴト手口の再現や完全な解明までには至つておりませんが、ゴト道具の形状などからセル挿入箇所が筐体天面の金網部分であると確証が取れました。

また、ピアノ線の長さなどからセル接触箇所(写真9参照)についても主基板ケースのスルーホール(基板の穴)から基板内に侵入してICチップに接触している可能性が高いということも判明しました。

「いたちごっこ」でも当該部分を塞ぐ プラ板は有効だから

これらのことから、前号でもお伝えしましたが、今回の手口への対策方法としては、セル挿入箇所である筐体天面の金網部分、また

今回判明した主基板ケースのスルーホール(基板の穴)などをプラ板等で塞ぐことが有効な対策方法となります。

メーカーの対策まで 独自のプラ板製作を 変更届忘れずに

各都道府県公安委員会で若干のバラつきがありますが、「遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがな

たな手口が開発されて被害が続出してまた新たな対策が必要になるという「いたちごっこ」になるケースも多いのも事実です。

どうせ「いたちごっこ」になるから対策はしないというのでは、無駄にゴトの餌食になるだけになってしまいます。ちょっと対策をするだけで、気がつかないうちにゴトグレープを追い返しているケースが多く、ゴトを見発見するチャンスが増えることになります。

この原稿の締め切りである8月15日の時点では、メーカー対策部品の提供に関するアナウンスは出ておりません。ゴトグレープについては、メーカー対策部品の提供イコールその手口で見えなくなるということなので、早急にメーカー対策部品の提供があることを願っています。

したがってメーカー対策部品の提供が出ていない時期こそゴトグレープがその対象機械を狙って精力的に活動する時期になりますの

写真6 モンハン月下雷鳴 ピアノ線 セルガイド




写真7 モンハン月下雷鳴 配線




写真8 モンハン月下雷鳴 金属片



写真9 モンハン月下雷鳴 セル接触箇所



■ 高石 隆一 ■ ■ たかいし りょういち
警備会社の指導員、セキュリティー会社を経て2003年、有限会社ジャパン・セキュリティ・サービスを設立し代表取締役。札幌方面遊技事業協同組合、札幌遊技業協同組合、札幌遊技業支配人会の顧問を務めるかたわら、パチンコ産業のセミナー講師を数多く務める。北海道警察本部の捜査にも協力している。「期一会」が座右の銘。