

前号は誌面の都合で休載だったので、2013年初の寄稿となります。遅くなりましたが、皆様あけましておめでとうございます。皆様のおかげで、この連載も二度目のお正月を迎えて、弊社は十度目のお正月を迎えることができました。本年が皆様にとって良い年になることを願って、今年も「ゴトに勝つ」ための各種情報をお伝えしてまいります。本年もどうぞよろしくお願い致します。

昨年は、ほぼ毎回スロットのART機を狙ったゴトの手口について

てお伝えしてきました。被害メーカー・機種の拡大と手口の進化が著しく、この傾向は遊技機市場がART機が主流である2013年も続くものと思われまますので依然として注意が必要です。

ここでART機を狙ったゴトの手口についておさらいをしましょう。ART機を狙ったゴトとは、ゴト行為によりARTを誘発又は継続させて出玉を獲得することを目的としたゴトのことであり、その手口に関しては主にセルゴト、電磁波ゴト、ぶら下がり、不正サブ基板などがあります。

手口「セルゴト」

通信経路狙いから電源経路狙いへ変化多く手を焼く

ART機を狙ったゴトの手口のなかで、発件数の8〜9割がセルゴトによる被害で占められている状況にあり、セルゴトによる被害メーカーや被害機種、被害金額共に他のゴトに比べて突出して多くなっております。

このART機を狙ったセルゴトの手口に関しても大きな変化が見られており、一昨年から被害が出

ていたセルゴトは、主にサブハーネス等のメイン基板とサブ基板を結ぶ信号の通り道【通信経路を狙ったもの】であったのに対し、昨年は電気が通じている基板や配線をショートさせることによって、瞬間停電のような状態を作り出し、消化したゲーム情報を無効化する【電源経路を狙ったもの】が新たな手口として確認され、被害が多数出てしまいました。

昨年全国的にゴトグループが活躍して狙われた機種として、【通信経路を狙ったセルゴト】は「パチスロ鉄拳デビルVer.」、【電源経路を狙ったセルゴト】は「パチスロ北斗の拳・世紀末救世主伝説」がダントツの被害だったと思われ

ます。これらの手口は、狙う箇所や仕組みが異なるものの、結果的にARTを誘発又は継続・上乘せさせるという目的は一緒です。しかしながら、対策に関しては、ある程度狙われている箇所を特定しやすい通信経路を狙った手口に対して、狙われる箇所が複数存在し、被害箇所が刻々と変化していく電源経路を狙った手口に関しては対策が難しいのが現状です。

ゴトに勝つ

18


高石隆一

確実に広がるART狙い
今年も対応に苦闘覚悟を

山佐とネットから 対策部品の発表 昨年未から無償で

昨年末から年明け早々にかけて、ART機のセルゴト被害に遭っている2メーカーから対策部品の提供が発表になっておりますので、該当機種を設置している店舗におかれましては、早急に自店舗の設置機種の対策状況をご確認して、対策部品が未設置であれば迅速に手続きを実施の上で対処をお願いいたします。

※①山佐からは、「パチスロ鉄拳2デビル」
「パチスロ銀河鉄道999」「パチスロ鉄拳2nd」
「押忍!! 豪炎高校応援団」「パチスロキン肉マン」
「キン肉星王位争奪編」
「キ



通信経路(サブハーネス)


狙われる箇所 通信経路(山佐)



ゴト痕跡


電源経路

狙われる箇所 電源経路(サミー)



山佐 / 対策部品

山佐 メーカー対策部品



ネット / 対策部品

ネット メーカー対策部品

ことで、遊技機の筐体側面にはゴト器具を挿入した痕跡のような傷が残っていたとのこと。はつきりとゴト被害が発生したと言いきれる状態ではありませんが、人気機種で設置が全国的にあるスロットであればいつ被害が発生してもおかしくはありません。手口に

ユロゴス2」の6機種に対して、「主基板ケース」及び「サブ基板ケース」に計3個の透明色の対策部品を取り付けることよって、「主基板ケース」及び「サブ基板ケース」内へのゴト器具侵入を防止するという対策部品が無償提供されております。

※②ネットからは、「シンデレラ×フレイド」「ピキニバイ2」「世界で叩け!モグモグ風林火山」の3機種に対して、「筐体上部の左右スプリーカー裏側部」
「サブ基板ケースの隙間部」に透明色の対策部品でカバーすることで、スプリーカーから筐体内部へのゴト器具侵入、サブ基板ケース内へのゴト器具侵入を防止するという対策部品が無償提供されております。いずれも「変更届」扱いになっておりますので、書類の提出をお忘れなく実施してください。

新たなメーカーや 機種に「ゴト報告」 「リングに…」など

ART機を狙ったセルゴトに関

して、さっそく新たな被害メーカーや被害機種のキナ臭い情報が数件届いております。

まずは1件目として、これまで被害報告があがっていなかったサミー「リングにかけろ1 ギリシア十二神編」において、ゴト被害と思われる傷が見つかったとの情報を入手しました。情報によると、傷は合計2台から見つかり、1台は筐体左下のランプカバー内の基板、もう1台は筐体右下のランプカバー内の基板とのこと、いずれもセルで引っ掻いたような線状の傷であったとのこと。傷がゴトによって付いたものである場合、傷が見つかった箇所、傷の形状からサミー「パチスロ北斗の拳・

世紀末救世主伝説」を狙ったセルゴトと同様の手口である可能性が高いものと思われま

「花の慶次」や 「聖闘士星矢」など 未確認だが警戒を

続いて2件目として、好調な稼働で人気機種のニューギン「戦国パチスロ花の慶次」天に愛されし漢」において、ゴトと思われる事案が発生したとの未確認情報が入りましたのでお伝えいたします。情報によると、当該遊技機を遊技している不審な集団を発見したため、ホールスタッフが近づいたところ、不審な集団は逃走したとの

ついでには現在調査中ですが、筐体左側面に傷が残されていることから、筐体左側面からセル等を入らし、筐体内のいずれかの個所に接触させているものと思われます。

そして3件目として、三洋「パチスロ聖闘士星矢」、「パチスロ海物語ミラクルマリン」においてセルゴトと思われる事案が発生しているとの未確認情報を入手しました。情報によると、筐体内にセルを挿入し、電源ボックス上部、または側面にある排熱口から電源ボックス内にセルを侵入させて、ショートさせていたようだとのことです。

最後に4件目として、エレコ「SLOT牙狼」において一昨年に大



ゴト痕跡と思われる傷が残っていた箇所

リングにかける ゴト痕跡箇所



ゴト痕跡と思われる傷が残っていた箇所

花の慶次 ゴト痕跡箇所

流行したエレコ「緑ドンくVIV A」情熱南米編」のセルゴトの三口と同様に筐体左下にあるパネルフックの隙間部からセルを挿入して、ショート等をさせる事によってARTに突入させる等の行為が発生しているらしいとの情報です。

いずれの情報に関しても未確認の部分が多く現在調査中ですので、詳細が判明すればこの連載で随時皆様にお知らせしてまいります。

「三口」「電磁波ゴト」

被害機種が増える

年明け早々から

「ドンちゃん祭」など

ART機を狙ったゴトの三口で、

被害発生件数が一番多いのがセルゴトということ、ここまで説明してきましたが、次は一番厄介な三口の「電磁波ゴト」についてです。

前々号のこの誌面で、ミズホ「ミリオンゴッドく神々の系譜」においてARTを直撃する性質の新たな電磁波ゴトの三口について書きましたが、その被害も終息していません。先に、電磁波によるART誘発ゴトの被害機種が拡大していると思われる未確認情報が多数届いており、年明け早々から対応に追われております。

その被害機種とは、エレコ「ドンちゃん祭」、山佐「パチスロ鉄拳デビルVer.」、「パチスロ鉄拳2nd」、「パチスロキン肉マンくキン肉星王位争奪編」です。

エレコ「ドンちゃん祭」では、同じユニバーサル系スロットのミズホ「ミリオンゴッドく神々の系譜」を狙ったART直撃の電磁波ゴトの三口と同様に、遊技者（あるいは横に座った共犯者？）が筐体付近にカバンを近づけたところ、直後にARTに突入しメダル約5千枚獲得までARTが継続したとのこと。

現時点では電磁波ゴトの確証は得られていない状況ですが、「ミリオンゴッドく神々の系譜」で電磁波ゴトが横行している状況を踏まえると、当該遊技機を狙った電磁波ゴトの三口が存在している可能性も十分に考えられるところ

です。万が一、電磁波ゴトである場合、類似筐体のエレコ「SLOT牙狼」、メーシー「バジリスクく甲賀忍法帖くII」等、他機種での発生も懸念されます。


通信エラー出ず 不審な挙動なし 証明さらに難しい

メーカーでは「バジリスクく甲賀忍法帖くII」以降の台には、通信エラー（COM ERR）が発生した際にキーリセットを実施しない限り解除できない報知設定機能を搭載している状況ですが、今回のゴト事案では通信エラーが発生するかも不明なので、対応出来るかどうか不明です。

※「ミリオンゴッドく神々の系譜くE」のART直撃ゴトの電磁波ゴトの事例では、エラー履歴にCOM ERRが記録された事案もありますが、一切のエラーが発生して

いないケースも多数発生しておりますのでご注意ください。

また、山佐の「パチスロ鉄拳2ndビルVer.」「パチスロ鉄拳2nd」
 「パチスロキン肉マン」キン肉星
 王位争奪編」においては、複数の
 のホールから筐体にゴト器具を挿
 入している等の不審な挙動は一切
 見当たらないものの、赤外線を使
 用しているドアセンサーが発報し
 ていたと同時に不審な差枚が発生
 してデータの怪しい出方をしま
 いたとの情報が入ってきておりま
 す。タイミング的にもメーカーか
 らセルゴトの対策部品が配布され
 てゴトがやりにくくなってきた矢
 先に、次の新たな手口で同機種を
 標的に犯行を開始したようにも思



三洋 セル挿入懸念箇所



SLOT牙狼 セル挿入懸念箇所

えます。

電磁波ゴトは、電磁波自体が目
 に見える物ではないため、ゴトの
 存在自体を証明することが難しく、
 実際に電磁波ゴトがおこなわれて
 いるかどうかの確認は電磁波セン
 サーの発報などで得るしかありま
 せん。しかしながら、現在確認さ
 れている遊技機の挙動、「台が開
 放していないにも関わらずドアセ
 ンサーが反応している」といった
 不審な状況は、「ミリオンゴッド
 く神々の系譜」の電磁波ゴトの
 初期の頃と同じような状況なので
 ガセネタとして捨てるわけにもい
 きません。

「パチスロキン肉マン」キン肉
 星王位争奪編」で電磁波ゴトを

行なっていた輩が警察に逮捕され
 たとの朗報も未確認情報ではあり
 ますが入ってきております。ゴト
 に使用されていた道具がわかれば、
 電磁波センサーの有効な周波数も
 判明して、対策もできるようなに
 なることでしょう。

「手口不正サブ基板」
ゴト目的の入社や
スタッフに魔手
対策「人材教育」のみ

ART機を狙ったゴトの手口の
 最後として、ぶら下がり不正サ
 ブ基板に関してですが、不正品の
 仕込みがますます巧妙になってい
 るようです。精巧に細工された不
 正サブ基板とすり替えられたこと
 により、ゴト被害に気がつかず
 被害が拡大するケースが昨年から
 多く報告されております。不正品
 を仕込む方法も、ゴトグループか
 ら派遣されて入社してきたと思わ
 れるホールスタッフによるものや、
 もともと働いていたスタッフが悪
 い勧誘に乗ってしまったケースに
 よるものと、確実にホールに魔の
 手が迫ってきております。

ゴトグループから派遣されて入
 社してきたと思われるケースでは、

ゴト被害によるデータ異常（利益
 が出ない状況）を役職者が気にし
 始めた次の日から、突然無断欠勤
 し、そのまま二度と連絡がつかな
 くなってしまったというものです。
 先行きの不透明な日本の未来、
 甘い言葉で悪い輩の口車に乗らな
 いように、しっかりとしたスタッ
 フ教育が必要です。人材から人財
 への教育、そして、悪いことの出
 来ない環境創り！これがゴト対策
 として取り組むべき重要なことだ
 と思います。

今年2013年も、既存のゴト
 に警戒することはもちろんのこと、
 刻々と変化し進化していくゴトの
 手口に対して、しっかりとした情
 報収集、得た情報の全スタッフ間
 での情報共有、適切な対策や警戒
 態勢を徹底していくようお願いい
 たします。

■高石隆一 ■たかいしりゅういち
 警備会社の指導員、セキユリティー会社を
 経て2003年、有限会社ジャパン・セキ
 ユリティー・サービスを設立し代表取締役。
 札幌方面遊技事業協同組合、札幌遊技業協
 同組合、札幌遊技業支配人会の顧問を務め
 るかたわら、パチンコ産業のセミナー講師
 を数多く務める。北海道警察本部の捜査に
 も協力している。「一期一会」が座右の銘。